

Venkovní čidlo vlhkosti, teploty s povětrnostní ochranou

Aktivní čidlo (0...10 V) pro měření relativní nebo absolutní vlhkosti jakož i teploty ve venkovním prostředí.

Jako variantu je možné dodat s přídavným pasivním čidlem teploty. Namísto vlhkosti může být na výstupu buď entalpie nebo rosný bod. NEMA 4X / IP65 certifikované.



Přehled typů

typ	výstupní signál teploty aktivní	výstupní signál vlhkosti aktivní	výstupní signál teploty pasivní
22UTH-11	DC 0...5 V, DC 0...10 V	DC 0...5 V, DC 0...10 V	-
22UTH-110M	-	DC 0...5 V, DC 0...10 V	NTC10k Pre (10k3)

Technická data

Elektrická data	napájecí napětí DC	15...24 V, ±10%, 0.3 W
	napájecí napětí AC	24 V, ±10%, 0.5 VA
	elektrické připojení	nasouvací pružinové svorky max. 2,5 mm ²
	kabelový vstup	kabelová průchodka PG11 Ø6...10 mm, s odlehčením Ø6...8 mm
Funkční data	technologie čidla	kapacitní polymerové čidlo s filtrem z drátěného pletiva z ušlechtilé oceli
	výstupní signál aktivní - upozornění	výstup DC 0...5/10 V nastavitelný jumperem napěťový výstup: min. 10 kΩ zatížení
	médium	vzduch


Poznámky

Poznámky k čidlům všeobecné	<p>Pro pasivní čidla ve dvou vodičovém provedení může být přesnost měření ovlivněna vlastním zahříváním. Napájecí proud by proto neměl být větší než 1 mA.</p> <p>Při použití dlouhých připojovacích kabelů (v závislosti na použitém průřezu) může pokles napětí na běžném kabelu GND (způsobený napájecím napětím a odporem kabelu) způsobit falšování výsledku měření. V tomto případě musí být k čidlu připojeny dva GND kabely, jeden pro napájecí napětí a druhý pro měřicí napětí.</p> <p>Čidla s měřicím převodníkem by se to měla používat ve středu měřicího rozsahu, protože v koncových bodech měřicího rozsahu může dojít ke zvýšeným odchylkám. Teplota okolí elektroniky měřicího převodníku by měla zůstat konstantní. Měřicí převodníky musí být provozovány při konstantním provozním napětí ($\pm 0,2$ V). Proudové/napěťové špičky při zapnutí/vypnutí napájecího napětí musí být potlačeny lokálně.</p>
Vznik tepla z elektrické energie	<p>Čidlo teploty s elektronickými součástmi má vždy elektrické ztráty, což ovlivňuje měření teploty okolního vzduchu. Stávající ztráta výkonu v aktivních teplotních čidlech se zvyšuje s rostoucím provozním napětím. Tato ztráta výkonu musí být při měření teploty zohledněna. U pevného provozního napětí ($\pm 0,2$ V) se to obvykle provádí přidáním nebo odečítáním konstantní hodnoty posunutí. Protože měřicí převodníky firmy Belimo pracují s proměnným provozním napětím, lze z výrobně technických důvodů vzít v úvahu pouze jedno pracovní napětí. Měřicí převodníky 0...10 V / 4...20 mA jsou standardně nastavovány při provozním napětí DC 24 V. To znamená, že při tomto napětí je očekávaná chyba měření výstupního signálu nejnižší. U ostatních provozních napětí se chyba posunu zvyšuje kvůli změně ztrát výkonu elektroniky čidla. Pokud následná kalibrace vyžaduje recalibraci přímo na čidle, lze toto provést pomocí potenciometru umístěného na čidle (pro čidla se sběrníkovým rozhraním přes příslušnou softwarovou proměnnou).</p>
Upozornění pro uživatele ohledně čidla vlhkosti	<p>Dotýkat se citlivých čidel vlhkosti je zakázané a vede ke ztrátě záruky.</p> <p>Za normálních podmínek prostředí je tolerance přesnosti specifikovaná v technickém listu po dobu dvou let pokryta zárukou kalibrace. Při vysokých teplotách okolí a vysoké vlhkosti jakož i při použití s agresivními plyny (jako např. chlór, ozón, amoniak) může docházet k předčasnému stárnutí a nutnosti výměny čidla vlhkosti. Na výměnu nebo dokalibrování z důvodu špatných okolních podmínek se záruka na výrobek nevztahuje.</p>


Příslušenství

Rozsah dodávky	montážní deska hmoždinka šrouby kryt proti dešti	
volitelné příslušenství	popis náhradní filtr ušlechtilá ocel, drátěné pletivo	typ A-22D-A06


Schéma připojení



22..TH-..1..
0...5/10 V + ST



22..TH-..1..
2 x 0...5/10 V



- r.v. relativní vlhkost
- absH absolutní vlhkost
- Enth enthalpie
- TPkt/Dew rosný bod

Die Messbereichsumstellung erfolgt durch Umstecken der Kurzschlussbrücken.
 Der Ausgangswert im neuen Messbereich liegt dann nach 2 Sekunden vor.

nastavení	rozsah [$^\circ\text{C}$]	rozsah [$^\circ\text{F}$]	nastavení z výroby	Export Media AP Web
S0	-40...60 $^\circ\text{C}$	-40...160 $^\circ\text{F}$		
S1	0...50 $^\circ\text{C}$	40...140 $^\circ\text{F}$		
S2	-15...35 $^\circ\text{C}$	0...100 $^\circ\text{F}$		
S3	-20...80 $^\circ\text{C}$	0...200 $^\circ\text{F}$	✓	

Rozměry

