

## Převodník teploty Pt100 -50°C až +50°C/ 4 až 20 mA

Kód: P6191



Převodník teploty s pevně nastaveným rozsahem pro senzory Pt100.  
Venkovní i vnitřní použití.  
Pro externí teplotní sondu Pt100.

Obsah dodávky:

- Kalibrační list od výrobce
- Stručný návod k použití

### Technická data

TEPLOTNÍ SENZOR - externí čidlo Pt100	
Měřicí rozsah	-50 až +50 °C
Přesnost	±0,3 °C v rozsahu do +100 °C při teplotě okolí 23 °C ±0,4 °C v rozsahu nad +100 °C při teplotě okolí 23 °C
Rozlišení	0,1 °C
<b>HLAVNÍ TECHNICKÁ DATA</b>	
Rozsah provozní teploty přístroje	-30 až +80 °C
Kanály	1x externí čidlo teploty
Proudový výstup - dvouvodičové připojení	4-20 mA
Napájení	9-30 Vdc, typicky 24 V
Krytí	IP65
Rozměry	88,5 x 117 x 39,5 mm
Hmotnost	cca 125 g
Záruka	3 roky